

**تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في رصد التغيرات
البيئية في منطقة أبو زعل - القليوبية - مصر**

إعداد

أ.د. عزة عبدالله

**أستاذ الجيومورفولوجيا ورئيس قسم الجغرافيا
كلية الآداب - جامعة بنها**

**مؤتمر المشكلات البيئية ، كلية الآداب ، جامعة بنها ،
م 2009**

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في رصد التغيرات البيئية في منطقة أبو زعل - القليوبية - مصر

أ.د. عزة عبدالله

أستاذ الجيومورفولوجيا ورئيس قسم الجغرافيا
كلية الآداب - جامعة بنها

مقدمة:

تقع منطقة الدراسة جنوب شرق دلتا النيل بين دائري عرض ٢٩° ٣٠° ١٥° شماليًّاً و ٤٧° ٣٠° ٣٠° شماليًّاً، وخطي طول ٦° ٢٠° ٣١° شرقًا و ٤٩° ٣١° ٢٤° شرقًا تبلغ إجمالي مساحة المنطقة ٤٥.٥ كم٢. (شكل ١)


شهدت المنطقة تغيرات بيئية تمثلت في تغير مورفولوجية السطح وخاصة في منطقة محاجر أبو زعل، كما حدث زيادة كبيرة في إعداد سكان القرى المحيطة بالمحاجر، وكذلك زيادة في مساحة القرى ونمو صناعي واضح حيث زادت مساحة وعدد المصانع في المنطقة، كما تحول أجزاء من الهاشم الصحراوي للדלתا إلى أراضي زراعية.

ولقد ترتب على ما سبق زيادة في استهلاك المياه وزيادة في كميات مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، مما ترتب عليه ظهور عدد من المشكلات البيئية التي تعاني منها المنطقة في الوقت الحاضر والتي ستتناولها هذه الدراسة.

أهداف الدراسة:-

تم تحديد أهداف الدراسة على النحو التالي:

- 1 - رصد التغيرات البيئية التي حدثت بالمنطقة خلال الفترة من 1990 إلى 2005.
- 2 - عرض أهم المشكلات التي تعاني منها منطقة الدراسة.
- 3 - اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة المشكلات التي تعاني منها المنطقة.



شكل (1) موقع منطقة الدراسة

طرق وأساليب الدراسة:-

لتحقيق الأهداف المذكورة اعتمدت الدراسة الحالية على المصادر والأساليب الآتية:

- 1 - تحليل الخريطة الطبوغرافية لوحدة أنساصل مقياس 1: 50000 عام 1990 لإعداد نموذج الارتفاع الرقمي وخرائط الانحدار.
- 2 - تحليل الخريطة الجيولوجية مقياس 1: 250000 عام 1989م.
- 3 - تحليل المرئيات الفضائية (TM) (LANDSAT) عام 1990 بدقة مكانية 28م، و (ETM) LANDSAT عام 2000 بدقة مكانية 15م، ومرئيات IKONS عام 2005 بدقة مكانية 1م وذلك لرصد التغيرات البيئية في المنطقة موضوع الدراسة.
- 4 - الدراسة الميدانية، حيث تم تسجيل الملاحظات الميدانية ورصد المشكلات التي تعاني منها المنطقة والتأكد من صحة الخرائط

المعدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والتقطات الصور الفوتوغرافية.

5 - استخدام برنامج Arc ERDAS Imagine v.9.1 وبرنامج GIS v.9.2 فى معالجة وتحليل البيانات والمرئيات الفضائية وإخراج النتائج والخرائط.

6 - استخدم في هذه الدراسة عدد من أدوات التحليل ذكر منها التحليل المكاني Spatial Analysis والتحليل الطبقي Overlay Analysis ، والتحليل الثلاثي الأبعاد 3D Analysis.

أولاً : الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة

• جيولوجية منطقة الدراسة:

يعطي سطح منطقة الدراسة تكوينات الزمن الرابع، كما توجد صخور البازلت التي ترجع لعصر الأوليجوسين مكسوفة على السطح في محاجر أبو زعل، وتوجد تكوينات الميوسین في الجزء الشرقي من منطقة الدراسة وفي مكافف الطبقات في محاجر المناير.

توضح دراسة التتابع الطيفي للتكوينات في منطقة الدراسة من القاعدة إلى القمة وجود التتابع التالي:

1 - غطاء البازلت، ويرجع إلى الأوليجوسين الأعلى، ويوجد مكسوف في محاجر أبو زعل، بينما يوجد مغطى بصخور حجر رملي ويغطيها تكوينات الميوسین أو الزمن الرابع.
لوحة (1).


2 - تكوينات الميوسین وتتكون من الصلصال والرمال والحجر الرملي الجيري مع تداخلات من حجر جيري وحجر رملي، ويقدر سمك هذه التكوينات بنحو 40م في مكافف الطبقات في محاجر المناير شكل (2).

3 - تكوينات الزمن الرابع وتشمل طمي النيل والصلصال الذي يرجع لعصر الهولوسين، ويشغل معظم مساحة منطقة

الدراسة ما يقرب من 60% من إجمالي المساحة، ويغطي رواسب البليستوسين ويتغير سمك رواسب الهولوسين من مكان إلى آخر، ويتراوح السمك بين صفر و 15م، كما توجد الكثبان الرملية التي ترجع إلى الهولوسين في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة الدراسة.

ت تكون رواسب البليستوسين من الرمال والحصى المتداخل مع عدسات من الطمي يغطيها طمي النيل الهولوسيني وترتكز في عدم توافق على تكوينات الميوسين أو بازلت الأوليجوسين. وتوجد تكوينات البليستوسين في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من منطقة الدراسة، ويتراوح سمكها حول محاجر أبو زعل من صفر إلى 40م، بينما يصل السمك في الجزء الشمالي من منطقة الدراسة إلى 250م.

(el Fakharany, 2004)



شكل (2) الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة

تأثرت بنية المنطقة بخطوط صدوع رئيسية تتبع عدة اتجاهات هي شمال الشمال الغربي- جنوب الجنوب الشرقي، شمالي غربي- جنوبي شرقي، وشرفي غربي، والصدوع في المنطقة صدوع عادية مع وجود زحرة displacement normal fault لا تزيد عن متر واحد. (el Shazly, et al 1979)

وتظهر مكافف غطاء البازلت الأولي جوسيني وتكوينات الميوسين على شكل هورست horst ذو اتجاه شرقي- غربي في منطقة أبو زعلب كذلك توجد الفوائل joints في صخور البازلت على شكل فوائل عمودية كما توجد فوائل في وضع أفقي. لوحه (2)، ولقد ساهمت هذه الفوائل دور رئيسي في نشأة البرك بالمنطقة كما سنشير فيما بعد.

• الخصائص المناخية:

تشير تسجيلات محطة طوخ خلال الفترة من 1995 إلى 2002 م أن المتوسط السنوي لدرجات الحرارة 21.4 م، ومتوسط الحرارة العظمى 28 م ومتوسط الحرارة الدنيا 15.6 م، وأعلى درجة حرارة سجلت 47.8 م في 21/مايو/1970، وأدنى درجة حرارة 0.8 م سجلت في 6/فبراير/1950م ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة قيم معدلات التبخر كما يساعد على نشاط عمليات التجوية الملحية والتي يتضح آثارها السلبية على منطقة الدراسة كما سنشير بعد.

تتراوح كمية الأمطار بين 0.1 مم و 6.6 مم، وأعلى كمية مطر سقطت في يوم واحد هي 50 مم وسقطت يوم 6/12/1951، وينعدم سقوط الأمطار تماماً في شهور الصيف خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر.

تتراوح معدلات التبخر بين 7.5 مم في شهر يناير و 13.9 مم في شهر يوليه، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وقيم التبخر إلى سرعة تبخر المياه من البرك وارتفاع نسبة ملوحتها، كما تؤدي أيضاً إلى سرعة ارتفاع المياه الأرضية بفعل الخاصة الشعرية وتبخرها وترسيب الأملاح

على السطح أو في التربة مما يزيد من مشكلة تملح التربة كما سنشير فيما بعد.

يبلغ المتوسط السنوي للرطوبة النسبية 53% وتتراوح قيم الرطوبة النسبية بين 42% في شهر مايو و60% في شهر ديسمبر وتساهم الرطوبة النسبية مع ارتفاع درجات الحرارة في نشاط عمليات التجوية الملحية.


تشير دراسة اتجاهات الرياح أن الاتجاه السائد للرياح هو شمال الشمالي الشرقي ويمثل 15.7% من المجموع الكلي لاتجاهات الرياح، يليه اتجاه شمال الشمال الغربي بنسبة 13.3% ثم اتجاه الشمال الشرقي بنسبة 12% واتجاه الشمال بنسبة 11.1% من المجموع الكلي لاتجاهات الرياح وبصفة عامة يمكن القول أن الاتجاه السائد للرياح هو اتجاه الشمال حيث يمثل 35.8% من المجموع الكلي لاتجاهات الرياح وتقوم الرياح بحمل ذرات الأملاح من جهة الشمال وإرسالها على السطح في المناطق المحيطة ببرك أبو زعلب مما له أثر سلبي على المناطق السكنية حول البرك وفي مدينة أبو زعلب.

• الخصائص العام للسطح:-

لدراسة الخصائص العام للسطح تم إعداد الخريطة الکنتورية، ومنها تم إعداد نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) شكل (3) ومنه يتضح أن منسوب السطح يتراوح بين 10م و 45م، ويتراوح منسوب السطح في منطقة المحاجر بين 18م و 28م، ويتراوح منسوب السطح في شرق منطقة الدراسة بين 30م و 45م حيث توجد الكثبان الرملية، بينما يتراوح منسوب سطح الأراضي الزراعية بين 10م و 14م مما يؤدي إلى قرب منسوب المياه الأرضية من السطح في الأراضي الزراعية ويساهم في ظهور مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وتعدق التربة وتملح التربة كما سنشير فيما بعد.

يتراوح انحدار السطح بين صفر درجة و4 درجات، يتراوح الإنحدار في الشرق بين درجة واحدة و4 درجات وكذلك في منطقة المحاجر، بينما يتراوح إنحدار السطح في الأراضي الزراعية بين 0.5

درجة إلى درجة واحدة ويؤدي بطء انحدار السطح إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة المنسوب وتبخرها مما يساعد على ظهور المشكلات التي سنشير إليها فيما بعد.



شكل (3) نموذج الارتفاع الرقمي لمنطقة الدراسة

• موارد المياه بمنطقة الدراسة:-

يقطع سطح المنطقة شبكة من الترع والمصارف تمثلها ترعة الإسماعيلية وترعة الشرقاوية، وعدد من المصرف أهمها مصرف بلبيس وتمثل المياه الجوفية لخزان البليستوسين المصدر الرئيسي للسكان لسد احتياجاتهم في الاستخدام المنزلي، والزراعة والصناعة.

تمر الترع والمصارف عبر رواسب طمي النيل والصلصال الهولوسيني، كما أنها تمر أيضاً من خلال تكوينات البليستوسين كذلك تمر الترع والمصارف بين قري سكنية عالية الكثافة ومناطق صناعية نشطة حيث يتم صرف المخلفات الصناعية السائلة مباشرة في الترع والمصارف كما يتم صرف مياه الصرف الزراعي إلى المصارف ونظراً لقلة سمك تكوينات الهولوسين فإن المياه الملوثة تترب إلى خزان البليستوسين مما يعرض مياه هذا الخزان إلى التلوث.

ينقسم نظام المياه الجوفية في منطقة الدراسة إلى وحدتين:

1 - الوحدة العليا هي خزان الهولوسين ويتكون من طمي النيل والصلصال وأحياناً رمال ويتراوح سمك الوحدة العليا بين صفر بالقرب من ترعة الإسماعيلية و15م في الجزء الشمالي من منطقة الدراسة مما يؤدي إلى اقتراب الملوثات من خزان البليستوسين.

2 - الوحدة السفلية وهي خزان البليستوسين ويكون من الرمال والحسى وعدسات من الصلصال ويتراوح السمك، حول محاجر أبو زعلب بين صفر و40م ويزيد السمك بالاتجاه نحو الشمال ليصل إلى 250م. (Hefny and khalil, 1989).


أوضحت الدراسات الهيدرولوجية وجود خزان البليستوسين مرتكزاً على تكوينات البلايوسين في معظم المنطقة، أما حول محاجر أبو زعلب يرتكز هذا الخزان على تكوينات الميوسين أو غطاء البازلت الأوليجوسيني، ونظراً لتبانين السمك والتوع الليثولوجي يتغير خزان البليستوسين من شبه حبيس semi-confined إلى غير حبيس (حر) unconfined وبصفة عامة تتجه حركة المياه الجوفية في خزان

البليستوسين نحو الشمال والشمال الغربي، وهذا يدل على وجود اتصال مباشر بين مياه ترعة الإسماعيلية وخزان البليستوسين، كما يؤدي إلى وجود ملوثات في المياه في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية لمنطقة الدراسة.


ثانياً : التغيرات البيئية في منطقة الدراسة

لدراسة التغيرات البيئية في منطقة الدراسة تم إعداد خريطة land use /land cover map لأشكال السطح وأنماط الاستخدام لعامي 1990 و 2005 من المرئيات الفضائية LANDSAT (TM) 1995 IKONS 2005، باستخدام التصنيف المراقب supervised classification حيث تم التصنيف إلى سبع فئات هي البرك، العمران، المحاجر، الاستخدام الصناعي، الأراضي الزراعية، الكثبان الرملية ، الطرق، شكل (4 و 5). كما تم إعداد طبقة معلوماتية layer لكل من الطرق والمصارف والتربة، ثم تم حساب التغير في الأطوال والمساحات بين عامي 1990 و 2005 وتبيّن ما يلي:-

- 1 - حدثت زيادة كبيرة في أطوال الطرق حيث زادت من 50.63 كم إلى 90.29 كم ، كما زادت أطوال التربة من 30.58 كم إلى 37.94 كم، وحدثت زيادة طفيفة في أطوال المصارف من 12.20 كم إلى 12.52 كم. شكل (6).
- 2 - حدثت زيادة كبيرة في مساحة القرى حيث زادت المساحة من 542 فدان (2كم2) إلى 1047.20 فدان (2كم4.4) كذلك زادت مساحة الاستخدام الصناعي من 347.68 فدان (2كم1.46) إلى 1346.8 فدان (2كم5.66).
- 3 - زادت مساحة البرك من 17.20 فدان (2كم0.07) إلى 158.25 فدان (2كم0.66).
- 4 - تناقصت مساحة الأراضي الزراعية من 5778.4 فدان (2كم24.28) إلى 5611.55 فدان (2كم23.58) وكذلك تناقصت مساحة أراضي الكثبان من 2577.5 فدان (2كم10.83) إلى 1458.5 فدان (2كم13.6).




شكل (4) انماط استخدام الأرض عام 1990 م



شكل (5) انماط استخدام الأرض عام 2005 م

من العرض السابق تتضح أهم التغيرات البيئية في منطقة الدراسة والتي ترتب عليها ظهور بعض المشكلات التي تعاني منها منطقة الدراسة والتي سيتم عرضها بالتفصيل فيما يلي.



شكل (6) التغير المساحي من عام 1990 م إلى 2005 م

ثالثاً : المشكلات البيئية في منطقة الدراسة

تعاني منطقة أبو زعل من بعض المشكلات البيئية الناتجة عن التغيرات البيئية التي حدثت بالمنطقة ويمكن حصر هذه المشكلات على النحو التالي:-

• زحف العمران على الأراضي الزراعية:

يوضح شكل (7) المناطق الزراعية التي تحولت إلى مناطق سكنية من عام 1990 إلى عام 2005، وكذلك المناطق الزراعية التي تحولت إلى استخدام صناعي شكل (8).


كذلك أوضحت دراسة التغيرات البيئية زيادة مساحة العمران من 2.28 كم² عام 1990 إلى 4.4 كم² عام 2005 وزيادة مساحة المصانع من 1.46 كم² إلى 5.66 كم².

وعلى الرغم من استصلاح أراضي رملية وتحويلها إلى أراضي زراعية بلغت مساحتها ما يقرب من 2.6 كم² إلا أن مساحة الأراضي الزراعية تناقصت من 24.28 كم² إلى 23.58 كم² عام 2005 ويرجع ذلك إلى تحويل هذه المساحة والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية ومصانع حيث زادت مساحة كل من قرية نزلة عرب جهينة وعرب جهينة والصوالح وعرب العليقات ومساكن أبو زعل، كما زادت مساحة المناطق الصناعية شرق وغرب ترعة الإسماعيلية.


• نشأة وتطور البرك:

أوضحت الدراسة السابقة زيادة مساحة البرك من 0.07 كم² إلى 0.66 كم² بما يعادل 17.2 فدان عام 1990 إلى 158.25 فدان عام 2005 م. لوحة (3). شكل (9)

أوضحت الدراسات الهيدروجيولوجية أن نشأة البرك وزيادة مساحتها ترجع إلى النشاط البشري حيث أدى تخفيض منسوب السطح في منطقة المحاجر بما يتراوح بين 5 م و 9 م وإزالة غطاء البازلت إلى حدوث تدفق علوى وجانبي للمياه الجوفية من خزان الأوليوجوسين، خاصة مع وجود نظم الفوائل التي تقطع صخور البازلت والسابق الإشارة إليها.




شكل (7) زحف العمران على الأراضي الزراعية



شكل (8) إنشاء المناطق الصناعية على الأراضي الزراعية

ويري قرني وأخرون (Korany, etal, 1993) أن مصدر مياه برك أبو زعلب يرجع إلى حدوث تدفق علوي over flow للمياه الجوفية في محاجر أبو زعلب، ويتمثل المصدر الرئيسي للتدفق العلوي من نشع seepage مياه ترعة الإسماعيلية وخزان الأوليجوسين بالإضافة إلى مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي.


كذلك أوضحت الدراسات الهيدرولوجية وجود اتصال مباشر بين ترعة الإسماعيلية وخزان البليستوسين. (EL Fakharany, 2004) كما أشارت الدراسات السابقة إلى وجود اتصال هيدروليكي بين مياه البرك الآسنة والمياه الجوفية في خزان الرباعي مما يعني حدوث تلوث للمياه الجوفية.



شكل (9) تطور مساحة البرك من 1990 إلى 2005

• مشكلات المياه السطحية والجوفية:

لدراسة مشكلات المياه السطحية والجوفية في منطقة الدراسة تم دراسة نتائج التحليل الكيميائي والبكتريولوجي لثلاث عينات من المياه السطحية (ترعة الإسماعيلية- مصرف بلبيس- برك أبو زعل) و8 عينات من المياه الجوفية شكل (10)(ملحق (1) وذلك للتعرف على نوعية ومدى ملائمتها للاستخدامات المختلفة، quality الماء بالمنطقة ومحتوي هذه المياه من الملوثات. ولتحقيق ذلك تم مقارنة نتائج التحليل ومقاييس (WHO1984)(مقاييس الجودة العالمية وهي مقياس (USEPA 2000) (world health organization, 1984). (U.S. environmental protection agency, 2000)



شكل (10) موقع عينات المياه السطحية والجوفية


(1) إجمالي الأملاح المذابة .T.D.S

تمثل دراسة الأملاح المذابة مؤشر هام لتحديد درجة جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام، وتنشأ الأملاح المذابة في المياه من المصادر الطبيعية "التربة أو من مياه البحر"، ومن المصادر البشرية مثل مياه الصرف الصحي، الجريان السطحي، الصرف الصناعي. (أكرم حسن الحلاق، 2002، ص 242).

يوضح ملحق (1) وشكل (11) أن إجمالي الأملاح المذابة في المياه الجوفية تتراوح بين 379 جزء / المليون في العينة رقم 2 و 1623 في العينة رقم (5)، ويلاحظ انخفاض نسبة الأملاح المذابة في العينات القريبة من ترعة الإسماعيلية وهذا يشير إلى وجود علاقة هيدروكيميائية جيدة بين المياه السطحية والجوفية ووفقاً لمقياس (WHO, 1984) ومقاييس (USEPA, 2000) فإن المياه الجوفية في الآبار القريبة من ترعة الإسماعيلية تصنف إلى مياه جيدة good potable أما مياه الآبار القريبة من برك أبو زعل ترتفع فيها نسبة الأملاح المذابة بشكل ملحوظ ويرجع ذلك إلى نشع المياه من برك أبو زعل وتسرب مياه الصرف الصحي.

ويوضح الشكل (11) انخفاض نسبة الأملاح المذابة في مياه ترعة الإسماعيلية إلى 216.5 جزء / مليون وارتفاعها في مصرف بلبيس إلى 820 جزء / مليون. لوحة (4).

وفقاً للجدول رقم (1) الذي يوضح نوعية المياه ومدى ملائمتها للاستخدام يلاحظ أن جميع عينات المياه السطحية والجوفية في المنطقة تقع تحت تصنيف الماء العسر للغاية لكونه لكثير من الإغراض لاستهلاكه كميات كبيرة من الصابون وزيادة نفقات الصيانة والسباكة نتيجة لاستهلاكه. (محمد صبري يوسف، 1998، ص 98) حيث أن استخدام هذه المياه يكون قشرة صلبة فوق مصافي الآبار مما يجعل شبكات الآبار عديمة الفائدة هذا بالإضافة إلى الأثر السلبي على مذاق المياه، ومن المعروف يجب أن لا يتجاوز تركيز الأملاح المذابة في مياه الشرب عن 200 جزء / مليون أما عن الحد المسموح به للأملاح المذابة في المياه فهو 500 جزء / مليون وفقاً لمقياس (WHO, 1984).



شكل (11) اجمالي الاملاح المذابة في عينات المياه

جدول (1): تصنیف نوعیة المياه

نوع المياه	صفر	15-	العسر	جزء/مليون
يسراً جداً	30	15	-	-230
يسراً	45	-	230	500
متوسط العسر	45	-	170	170
متوسط اليسر	30	-	130	130
عسر جداً	-	-	110	-110
عسر للغاية	-	-	110	-90
لأكثر من الإغراض	-	-	90	-45


أما عن صلاحية المياه في المنطقة لاستخدامها للري ووفقاً للجدول رقم (2) فإن المياه الصالحة للري في جميع الأراضي وجميع أنواع المحاصيل والتي تقل مجموع الأملاح المذابة عن 500 جزء/ مليون توجد في العينة رقم 2،3،8،9 فقط، أما مياه العينات رقم 1، 4، 6، 10، والتي تتراوح مجموع الأملاح المذابة فيها بين 500 جزء/ مليون إلى 1100 جزء/ مليون فهي تصلح للري في الأراضي الجيدة الصرف، أما العينات رقم 5، 7 يمكن استعمالها في الأراضي الخفيفة القوام الجيدة النفاذية للماء وحسنة الصرف أما مياه برك أبو زعل والتي

تصل نسبة الأملاح المذابة فيها إلى 4178 جزء / مليون فهي غير صالحة للري (عبد السلام هاشم، 1963 ص 202). كذلك يلاحظ أن مياه منطقة الدراسة ووفقاً لمحتواها من الأملاح المذابة لا تصلح إلا في الصناعات البترولية بإستثناء العينات رقم 2، 3 فهي تصلح لصناعة الورق والخضروات. (Ahmed, 2002 p. 28).


(2) تركيز الكاتيونات والانيونات الرئيسية:

أوضح التحليل الكيميائي أن المواد الصلبة المذابة في عينات المياه هي كايتونات الكالسيوم، المغنسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، وأنيونات الكلوريد، السلفات، البيكربونات، ومن الشكل رقم (12 و13) يلاحظ ما يلي:-

- ارتفاع نسبة الصوديوم والمغنسيوم والكالسيوم عن الحد المسموح به في مياه برك أبو زعلب وارتفاع نسبة الصوديوم عن الحد المسموح به 200 جزء / مليون في العينات رقم 5 و7.
- ارتفاع نسبة الكلوريد والسلفات عن الحد المسموح به 200 جزء / مليون في العينات رقم 4، 5، 7، مع ارتفاع عالي جداً في مياه البراك.
- يقل تركيز الكاتيونات والانيونات في عينات المياه الجوفية القريبة من ترعة الإسماعيلية، وهذا يدل على التأثير الهيدروكيميائي الموجب لترعة الإسماعيلية على مياه الخزان الجوفي.
- تزيد نسبة الأنيونات في اتجاه الشمال والشمال الغربي وهو نفس اتجاه تدفق المياه الجوفية.
- يوجد تركز عالي للأنيونات في العينات القريبة من برك أبو زعلب وهذا يدل على تأثير هيدروكيميائي سلبي لبرك أبو زعلب في نوعية المياه الجوفية.
- يؤدي تركز الصوديوم، والكلوريد، والسلفات بنسب أعلى من المسموح به عالمياً في آبار المياه الجوفية القريبة من برك أبو زعلب إلى عدم صلاحية هذه المياه للشرب. كما أنه له آثاره



شكل (12) نسب الكاتيونات في عينات المياه



شكل (13) نسب الانيونات في عينات المياه

السلبية على صحة الإنسان، فعادة يؤدي استهلاك هذه المياه إلى إصابة الإنسان بمرض ضغط الدم، وأمراض القلب كما يؤدي التركيز العالي لأنيونات السلفات والكلوريد (أكبر من 200 جزء / مليون) إلى وجود طعم غير مستساغ في المياه، كما يؤدي إلى تأكل المعادن المستخدمة في آبار المياه على الأعمق الضحلة . (EL-fakharany, etal, 1997)

- يرجع التركيز العالي للصوديوم والكلوريد والسلفات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدراسة إلى نشع المياه الآسنة من برك أبو زعل نحو الخزان الجوفي، إلى جانب صرف مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي في البرك. لوحة (5)


(3) النترات:

توضح نتائج تحليل نسبة سلفات الأمونيا ونترات الأمونيا، شكل (14) ارتفاع نسبة نترات الأمونيا عن الحد المسموح به (10 جزء / مليون) وسلفات الأمونيا عن الحد المسموح (0.05) في العينات رقم 5، 6، 7، وفي مياه مصرف بلبيس وبرك أبو زعل ويرجع ذلك إلى استخدام المبيدات والمخصبات الزراعية بهدف زيادة غلة الفدان بالإضافة إلى صرف مياه الصرف الصحي والصناعي والغربي في البرك ، وعادة ما يحدث تسرب لهذه العناصر إلى المياه الجوفية السطحية، مما يؤدي إلى تلوثها وعادة ما يؤدي استخدام هذه المياه كمياه الشرب إلى اصابة الإنسان بالأمراض مثل أمراض نقص المناعة.

(4) العناصر Trace element


يوضح شكل (15) محتوي المياه من الحديد والكوبير والمنجنيز والزنك والرصاص ويلاحظ ما يلي:

- يوجد ترکز كبير للحديد والمنجنيز بنسبة أعلى من المسموح به عالمياً في جميع العينات بمنطقة الدراسة ويوجد ترکز عالي في مياه مصرف بلبيس وبرك أبو زعل.
- يلاحظ أن ترکز الكوبير والزنك والرصاص أقل من الحد المسموح به عالمياً ويتمثل المصدر الرئيسي لهذه العناصر من مواد البناء.
- يرجع وجود العناصر السابقة في المياه إلى مصادر طبيعية مثل عناصر موجودة في التربة وتتحول إلى ملوثات مثل الحديد



شكل (14) نسب سلفات والأمونيا في عينات المياه



والمنجنيز، الرصاص، الكادميوم، والنترات، ومصادر بشرية مثل النشاط الصناعي، استخدام المبيدات الزراعية. وبصفة عامة يؤدي وجود هذه العناصر في المياه السطحية والجوفية إلى إصابة الإنسان بالأمراض مثل أمراض الكبد، ويؤدي وجود الحديد إلى تأكل أنابيب الآبار، ووجوده في مياه الشرب يكسبها طعم غير مستساغ، ووجود المنجنيز بنسب أعلى من المسموح به يعمل على وجود بقع سوداء في الأنابيب كما يتسبب في وجود بقع على الملابس عند الغسيل بمياه تحتوي على منجنيز أو حديد.



شكل (15) نسب العناصر في عينات المياه

نتائج التحليل البكتريولوجي:-

يوضح شكل (16) وملحق (1) نتائج التحليل البكتريولوجي لعينات المياه في منطقة الدراسة، ويتبين أن جميع العينات تحتوي على نسبة عالية من بكتيريا *e.coli* و *coliform* ويرجع ذلك إلى تلوث المياه بمياه الصرف الصحي والزراعي، وهذا يمثل خطراً على المياه الجوفية الضحلة.



شكل (16) نتائج التحليل البكتريولوجي لعينات المياه

• ارتفاع منسوب المياه الأرضية

أوضحت الدراسة الميدانية ارتفاع منسوب المياه الأرضية في بعض المناطق من منطقة الدراسة. لوحدة (6)، مما يترتب عليه آثار سلبية على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية. ويرجع ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المنطقة إلى الأسباب التالية:

- 1 - انخفاض منسوب السطح وبطء الانحدار.
- 2 - يتراوح سمك خزان الهولوسين بين صفر و 15م، ولهذا تظهر المياه الأرضية على السطح في المناطق المنخفضة المنسوب.
- 3 - وجود طبقة من البازلت على عمق قريب من السطح خاصة بالقرب من برك أبو زعل ما يحد من التسرب الرأسي لمياه الري والصرف بالطبقة السطحية.
- 4 - الزيادة السكانية والنمو العمراني مع عدم وجود شبكة جيدة للصرف الصحي مع استخدام طرق الصرف التقليدية.
- 5 - استخدام طرق الري بالغمر في الأراضي الزراعية.
- 6 - انخفاض كفاءة المصادر بالمجموعة، فهي لا تتماشي مع نفاذية التربة.

ولقد ترتب على ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالمنطقة ظهور بعض المشكلات ويمثلها مشكلات تغدق وتملح التربة الزراعية، كما كان لها آثار سلبية على المبانى لوحدة (7).

• مشكلة تغدق التربة:

تعرف الأرضي الغدقة water logging بالأرض التي يصل منسوب الماء الأرضي فيها عند السطح أو بالقرب من السطح (على بعد 1.5 م من سطح الأرض). (FAO, 1978.P. 35)

وترجع مشكلة تغدق التربة في منطقة الدراسة إلى استخدام طرق الري بالغمر، ارتفاع منسوب الترع والمصارف الرئيسية عن منسوب الأرضي الزراعية في بعض المناطق، مع عدم كفاية الصرف الحقلي، بطء انحدار السطح، إلى جانب طبيعة التربة الزراعية التي تتميز ببطء النفاذية، مع وجود طبقة غير منفذة بالقرب من السطح، بالإضافة على إنشاء الترع والمصارف الغير مبطنة مما يسبب تسرب المياه. ويترتب على تغدق التربة إنخفاض إنتاجية الفدان، كما قد يترتب على تغدق التربة مشكلات تملح التربة.

• مشكلة تملح التربة :

هي ارتفاع تركيز الأملاح الكلية في التربة إلى مستوى يؤثر تأثيراً ضاراً على نمو النبات، مثل التأثير الضار للصوديوم والكلوريد والبورون، أما قلوية التربة فيقصد بها ارتفاع درجة الأس الإيدروجيني PH إلى ما يزيد عن 8.5.

وتعاني التربة الزراعية في منطقة الدراسة من مشكلة تملح التربة ويرجع ذلك إلى تضافر مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع منسوب المياه الأرضية في قطاع التربة، والإسراف في مياه الري، وسوء الصرف، واستخدام مياه ري ذات محتوى عالي من الأملاح الذائبة كما سبقت الإشارة.

وتتراوح درجات تملح التربة في المنطقة بين منخفضة ومتوسطة، ويترتب على ذلك خفض إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تتراوح بين 20% و 30%. وبصفة عامة يؤدي ري التربة بمياه ترتفع فيها نسبة الملوحة إلى تأثير ضار لا يقتصر فقط على الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة، أو إنتاجية المحاصيل ولكن له آثاره السلبية أيضاً على حجم ونشاط الميكروبات في التربة وفي العمليات البيوكيميائية المسئولة عن الحفاظ على نوعية التربة حيث يؤدي استخدام هذه المياه إلى إفساد المواد العضوية في التربة، وينتج عن ذلك نقص الماء من المواد الغذائية للنبات Nutrient واللازمة لنمو المحاصيل.
(Rietz, and Hayness, 2003. P. 852)

• مشكلات نشاط التجوية الملحيّة:

تنشط عمليات التجوية الملحية في منطقة الدراسة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة معظم شهور العام، وكبر المدى الحراري اليومي والسنوي، وارتفاع معدلات التبخر كما سبقت الإشارة، إلى جانب اتساع مساحة العمران، وارتفاع منسوب المياه الأرضية السطحية، وسوء شبكة الصرف ، واستخدام طرق الصرف التقليدية.

وتساهم عمليات التجوية الملحية والتي تشمل النمو البلوري للأملاح Salt crystal growth، والتمدد الحراري للأملاح Thermal expansion ونمieu الأملاح salts hydration مجتمعة في تساقط دهانات واجهات المبني مما يؤدي إلى تصدعها. (Cooke, 1982, P. 290)

كذلك تتعرض أساسات المبني في منطقة الدراسة لخطر كبير يتمثل في تأثيرها السلبي بارتفاع منسوب المياه الأرضية التي تحتوي

على نسبة عالية من الأملاح المذابة، ونشاط النمو البلوري للأملاح وتميؤ الأملاح مما يؤدي إلى استقرار الأملاح في مسام مواد البناء، إلى جانب حدوث تأكل للأعمدة الخرسانية المستخدمة في البناء، مما يعرض هذه المباني لخطر الإنهيار.

ويظهر تأثير التجوية الملحية على واجهات وأسasات المباني في منطقة الدراسة حيث يظهر على واجهات المباني البقع الملحية Grey and black Efflorescence والقشور الرمادية والسوداء Flowstone ، وتشبع مواد البناء بالمياه Crust. لوحدة (8).

الخاتمة والتوصيات

أوضحت الدراسة السابقة أهم التغيرات البيئية التي حدثت في منطقة الدراسة والتي تم رصدها من الخرائط الطبوغرافية مقاييس 1 : 50000 عام 1990 ، والمرئيات الفضائية (TM) Landsat عام 1990 و (ETM) IKONS عام 2000 ، و Landsat عام 2005 . و شملت التغير في أطوال الطرق والترع والمصارف، والتغير في مساحات الأراضي الزراعية والاستخدام الصناعي، العمران ومساحة البرك.

أوضحت الدراسة أهم المشكلات البيئية التي تنتج عن التغيرات البيئية في منطقة الدراسة وأهمها نشأة وتطور البرك، ومشكلات نوعية المياه الجوفية والسطحية، مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية، ومشكلات التربة، ومشكلات التجوية الملحية. وتوصي الدراسة بما يلي:

- 1 - وضع خطة إستراتيجية تستهدف خفض منسوب المياه الأرضية إلى مستوى آمن وفقاً لطبوغرافية السطح، وذلك من خلال صرف المياه الأرضية والسطحية في مجاري محددة تنتهي إلى النطاق الصحراوي شرق منطقة الدراسة، ويمكن الاستفادة من هذه المياه في استصلاح أراضي جديدة بهذا النطاق.
- 2 - إنشاء آبار لسحب المياه الزائدة بواسطة مضخات ونقل هذه المياه إلى مناطق آخر يلاستخدامها وفقاً لخطة موضوعة.

- 3 - إنشاء شبكة جيدة للصرف الصحي إلى جانب تصميم وعزل خزانات الصرف التقليدية بحيث لا تسمح بتسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي.
- 4 - الاهتمام بمعالجة المياه الجوفية من الملوثات قبل استخدامها.
- 5 - وقف صرف مياه المصانع على البرك ونقل مياه الصرف الصناعي عبر أنابيب إلى مناطق يمكن الاستفادة منها.
- 6 - الاهتمام بمعالجة مشكلات تغدق وتملح التربة من خلال استخدام طرق الري بالرش أو التنقيط، وتنفيذ الحرث العميق للتربة، والاهتمام بزراعة المحاصيل التي تحمل نسبة ملوحة عالية، أو زراعة أنواع من المحاصيل تعمل على سحب المياه الأرضية المرتفعة المنسوب والتخلص منها عن طريق التبخر.
- 7 - ضرورة ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الأغراض المختلفة.
- 8 - محاولة معالجة مياه البرك لخفض نسب التلوث والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تسرب مياه البرك نحو الخزان الجوفي، ثم الاتجاه إلى استخدام هذه المياه في الإغراض المختلفة، أو تحويل هذه البرك بعد تطهيرها إلى منطقة سياحية.

ملحق اللوحات



لوحة (1) تكوينات البازلت فى محاجر أبو زعل



لوحة (2) الفواصل فى صخور البازلت فى محاجر أبو زعل



لوحة (3) بركة (1) أبو زعل



لوحة (4) ارتفاع نسبة الملوحة في مياه البرك



لوحة (5) صرف مياه المصانع على البرك



لوحة (6) ارتفاع منسوب المياه الأرضية



لوحة (7) أثر ارتفاع منسوب المياه الأرضية على أساس مبنى في قرية
عرب الصوالح



لوحة (8) تأثير نشاط التجوية الملحية على واجهة مبنى في أبو زعل

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

1 - أكرم حسن أحمد الحلاق، (2002):

"استنزاف مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة: أسبابه وآثاره"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس

2 - عبد السلام هاشم، (1963):

"أبحاث المياه الجوفية علي جانبي مجرى النيل"، القاهرة.

3 - محمد صبري محسوب، (2001):

"جيومورفولوجية الأشكال الأرضية"، دار الفكر العربي، القاهرة.

4 - محمد صبري يوسف (1998):

"المياه الأرضية في العالم العربي"، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة.

تانياً : المراجع الأجنبية:-

1- Ahmed, k. a.,(2002):

“Hydrogeological studies on the ground water aquifers in the northwest Cairo- between Abou Rauash and Gebel Hamaza, “M.sc. Thesis, Faculty of science, Al- Azhar Univ.

2- Azza abdallah, (2007):

“Assessment of salt Weathering in Siwa Oasis: The Western Desert,” Bull de la soc. De Geog. D` Egypt. Vol. 80. Tome lxxx.pp. 65-80.

3- Cooke ,R.U. et al., (1982):

“Urban geomorpholgy in Dry lands”, Oxford UNIV. presses.

4- El- Fakharany, M. A., (1997):

“Impact of Ground Water Quality on the Corrosion of Building Foundations and Pipes of Water Wells in the Nile Delta Villages, Egypt,” Egyptians. J. geol. Vol. 4112 b: pp 756-778.

5- El- Fakharany,M.A., (2004):

“Impact of Hydrogeological Conditions and Human Activities on Ground Water Quality of the Quaternary Aquifer at Abuzaabal Area, SE Nile Delta, Egypt”, 6th Intern. Conf. on geochemistry, Alx. Univ. Egypt. 15-16 sept. 339- 351.

6- El.Sabagh,Y.S.,(2002):

“The Hydrogeological Impact of Damietta Branch on the Environmental Conditions of the Eastern Part of the Nile Delta (El Qaluobia Governorate): M.sc.Thesis, Geology Dept. Fac. Of science , Benha university.

- 7- **El Shazly, E. M. el at. (1975):** “Geological and Ground Water Potential Studies of Ismailia Master Plan Study Area, “ R.S.R project, Academy Sci, R.T, Egypt.
- 8- **El shazly, E. M., et al, (1979):**
“Geology Land Forms and Drainage of el- Ismailia Canal Environs,” R.S.R project Academy sci., R.T., Egypt.
- 9- **FAO., (1978):**
“Control of Water Logging and Salinity in the Areas West of Nobaria Canal,” Technical report 4, AG: DP 1 EGY 1731048,UN., Roma.
- 10- **Hefny, k., and khalil, G.B., (1989):**
“General Hydrogeological Conditions of Greater Cairo, “water sci. 6th. Issue , Cairo.
- 11- **Korany, E.A., Shendi, E. H., and Abdel Tawab, S., (1993):**
“Integrated Detection of the Problem of Ground Water Over Flow in Abu Zaabal quarries, Egypt,” E. G. S. Proc. Of the 11th Ann., Meet, pp. 161- 180.

12- Rietz,D.N., and Haynes, R.J., (2003):

“Effects of Irrigation- Induced Salinity and Sodicity on Soil Microbial Activity”, Soil Biology and Biochemistry, Vol. 35, Issue 6. Pp. 845- 854.

13- U.s. Environmental Protection Agency (USEPA) (2000a):

“Drinking Water Regulations and Health Advisories,” Washington, d. c., Office of Water.

14- World Health Organization (WHO) (1984, a):

“International Standards for Drinking Water” 3rd Edition. Vol. 1, Geneva Seitzerland.

**ملحق (1) نتائج التحليل الكيميائي والبكتريولوجي لعينات المياه
السطحية والجوفية في منطقة أبو زعل⁽¹⁾ يناير 2004م**

E.Coli 100	coliformodm	النترات		العناصر					الأنيونات جزء / مليون			الكationات جزء / مليون				موقع العينة	عينة		
		نترات الأمونيا	سulfates	صود	زنك	نيتروجين	نيتروجين	نيتروجين	بروبان	سulfates	كلوريد	البوتاسيوم	فينيلوم	موليوم	تاسطوم	النترات جزء / مليون	العمق (m)		
3	60	5.1	0.03	0.02	0.30	0.70	0.02	0.56	440	268	110	109	44	156	22	943	15	جنوب شرق ترعة الإسماعيلية	1
2	20	5.3	0.04	0.02	0.27	0.70	0.60	0.9	235	80.3	46.2	51	15.8	66	4	379	15	جنوب غرب ترعة الإسماعيلية	2
3	30	3.2	0.04	0.02	0.30	0.80	0.50	0.91	257	107	63	64	17.3.	80	4	642	15	غرب ترعة الإسماعيلية	3
5	200	8.1	0.09	0.03	0.30	0.90	0.70	0.56	501	254	179	158	64	45	14	960	15	أبو زعل	4
10	100	15.1	1.0	0.03	1.0	1.20	0.90	0.94	416	536	308	77	46	418	33	1623	15	شمال محاجر أبو زعل	5
5	15	13.2	0.90	0.03	0.25	0.70	0.60	0.91	486	154	88	117	53	79.2	4	735	15	الشوبك	6
23	150	14.1	1.1	0.03	1.0	1.20	0.30	0.94	622	369	308	156	66	300	14	1519	15	منشأة الكرام	7
5	200	2.1	0.03	0.01	0.20	0.20	0.30	0.18	353	0.84	84	90	21	34	16	419	20	المتأير	8
عينات المياه السطحية																			
4	100	1.1	0.01	0.02	0.12	0.10	0.21	0.20	146	39	26	26.4	13	31	8.2	216.5	-	ترعة الإسماعيلية	9
150	250	15.1	0.09	0.04	0.40	1.5	1.0	2.5	329	131	223	62	35	180	26	820	-	صرف بليس	10
50	100	16.2	0.08	0.04	0.90	205	1.1	3.5	26	1068	1664		160	1020	23	4178	-	برك أبو زعل	11

(El- Fakharany, 2004) (1)